


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Выселки
муниципального района Ставропольский
Самарской области

445148, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Выселки, село Выселки, ул. Коммунальная, д. 5, т. 23-65-80

Исх №31 от « июня 2015г.



**Заместителю главного государственного
санитарного врача по городу Тольятти.
Ставропольскому району,
городу Жигулевску Самарской области
Е.В.Горлановой
директора ГБОУ СОШ с. Выселки
О.А.Чабуркиной**

В ответ на Представление № 18-05/121 об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения от 20.05.2015г. сообщаем следующее:

1. Данное представление рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 29.06.2015г.
2. Подана заявка в Администрацию муниципального района Ставропольский на устранение следующих нарушений:
 - спортивно-игровые площадки не имеют твердого покрытия;
 - территория Учреждения не имеет наружного искусственного освещения;
 - не установлены умывальные раковины в учебном кабинете физики, химии, ИЗО (Технологии), кабинетах начальных классов;
 - стены в кабинете физики, лаборантской физики, в рекреации на 1-2 этаже, спортивном зале, в раздевалке для девочек и мальчиков, тренерской, обеденном зале столовой, потолки лестничных клеток имеют трещины, дефекты, следы протечек, отслоившейся краски, негладкие, не допускающие проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;
 - полы в учебных помещениях 2 класса, информатики, русского языка, химии, технологии, татарского языка, учительской, лаборантской физики и химии, рекреации на 1-3 этаже, спортивном зале, раздевалках, тренерской имеют дефекты, щели и механические повреждения;
 - остекление окон в обеденном зале столовой выполнено не из цельного стеклопакета, имеются разбитые стекла;
 - на территории двух групповых площадок отсутствует теневой навес для защиты детей от солнца и осадков;

-полы в спальней средней группы выполнены из материалов, не допускающих уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

-нарушена целостность ограждения территории образовательного учреждения.

3. Стены в спальней средней группы будут приведены в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в июле 2015г.

4. Остекление окон в рекреациях 1 этажа будет приведено в соответствие с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в июле-августе 2015г.

Директор



О.А.Чабуркина